




Thermographie aérienne du 19^e arrondissement

- | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| Excessive
↳ la toiture n'est pas isolée ou compte d'importantes fuites thermiques | Très forte
↳ la toiture est mal isolée ou le bâtiment est trop chauffé | Forte
↳ la toiture est insuffisamment isolée | Faible
↳ l'isolation de la toiture peut être encore améliorée | Très faible
↳ la toiture est bien isolée | Nulle ou non perceptible
↳ la toiture apparaît froide; elle est soit très bien isolée, soit le bâtiment n'était pas chauffé, soit la toiture est métallique ce qui ne peut être interprété |
|---|--|--|---|--|--|